

Assunto: [possivel spam]Edital Tomada de Preço nº 001/2017 Sala de Obras Raras

De: Antônio Furtado <ae.furtado90@gmail.com>

Data: 13/11/2017 17:44

Para: koka@museu-goeldi.br, cpl@museu-goeldi.br

CC: Silvio Palheta <silviopalheta@alcancearquitectura.com>

Caros senhores,

notamos na planilha ANEXO 3 - PLANILHA DE CUSTOS , anexada ao Edital Tomada de Preço nº 001/2017 Sala de Obras Raras, alguns erros relacionados a soma dos itens, porem o mais marcante se da na soma do item 12 (ver imagem em anexo) onde o item 12.1 e 12.4 (que deveria ser 12.2) ambos nos valores de R\$ 16.008,00 e R\$ 2.100,00 - respectivamente - somam R\$ 2.100,00.

Por favor retificar a tabela

--

Antônio E. Furtado

Economista

(91) 99382-6034

— Anexos: —

Anexo 03 Planilha de Custos pag. 3.pdf

61,9KB

Assunto: [possivel spam]ESCLARECIMENTOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

De: EP-2 ENGENHARIA & PROJETOS <contato@ep2engenharia.com.br>

Data: 13/11/2017 13:32

Para: koka@museu-goeldi.br

CC: cpl@museu-goeldi.br

Bom dia!

Venho por meio deste solicitar esclarecimentos sobre algumas incoerências encontradas, por este que aqui vos fala, na planilha de custos fornecida pelo órgão responsável. Dentre essas incoerências tem-se:

1- No item 3 (DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES) o total do item, se somado corretamente, verifica-se que o valor dado está abaixo do calculado, tendo como resultado o valor de R\$ 1.124,82 diferente do constante na planilha de custos.

2- No item 7 (PAREDES E PAINÉIS), nota-se que somando o valor unitário de mão de obra com o valor unitário de material e multiplicando-se a quantidade fornecida, o valor será de R\$ 292,56 diferente também do valor total do item. Analisando, verifica-se que o erro se encontra na multiplicação de forma separada da mão de obra com o quantitativo, dando o valor diferente do real.

3- No item 10 (RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS), o sub-item 10.2 encontra-se com a mesma falha citada no item anterior, porém o erro encontra-se na multiplicação do material com o quantitativo.

4- No item 11 (ESQUADRIAS) verifica-se que a soma total do item também não bate com o valor em planilha. Esta falha se dá pela não soma do sub-item 11.4 ao total, dando esta diferença do calculado para o fornecido em planilha.

5- No item 12 (PINTURA) encontra-se a mesma falha do item anterior, porém no total a soma não inclui o sub-item 12.1 que é de grande relevância a este item por seu valor expressivo.

6- Tendo sido feita as alterações nos valores, verifica-se que o valor final da obra aumenta substancialmente, tendo como resultado perdas à empresa, que no final do tramete em questão, que for considerada ganhadora.

7- Além destas observações descritas acima, foi verificado algumas falhas no sequencial de alguns sub-itens, porém vejo pouca relevância esse ponto.

Em decorrência do que foi apresentado, fico no aguardo de esclarecimentos sobre a medidas que o órgão responsável irá tomar para que assim possa ser dada continuidade ao processo de forma a não ocorrer transtornos a nenhuma das partes envolvidas.

FICO NO AGUARDANDO DE RESPOSTA/ESCLARECIMENTO.

--

Atenciosamente,

Paulo Victor Oliveira

Técnico em Edificações/ Engº Civil

(91) 3229-7030 / (91) 98012-6600



Assunto: Edital Tomada de Preço nº 001/2017 Sala de Obras Raras

De: Antônio Furtado <ae.furtado90@gmail.com>

Data: 13/11/2017 18:22

Para: koka@museu-goeldi.br, cpl@museu-goeldi.br

Caros senhores,

notamos na planilha ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO , anexada ao Edital Tomada de Preço nº 001/2017 Sala de Obras Raras, encontramos a seguinte observação (em anexo) item 9 PAVIMENTAÇÃO onde são executados 40% da obra no mês 2 e 50% no mês 3 totalizando 90% do serviço. Acreditamos haver um equívoco na execução de tal cronograma.

Por favor retificar a tabela

--

Antônio E. Furtado

Economista

(91) 99382-6034

— Anexos: —

Anexo 05 Cronograma_fisico_financeiro.pdf

30,6KB

Assunto: ESCLARECIMENTOS TP 01/2017

De: TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL <tibecivil@gmail.com>

Data: 13/11/2017 11:52

Para: cpl@museu-goeldi.br

Bom dia prezados, segue solicitação de esclarecimento.

Att.

TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - LTDA - ME

CNPJ: 21.062.558/0001-71

Contatos: (91) 99943-9384

E-mail: tibecivil@gmail.com

— Anexos: —

ESCLARECIMENTOS.pdf

385KB

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO


Ao
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
Processo Administrativo nº 01205.000373/2017-01

A empresa TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.062.558/0001-71, vem por meio desta solicitar esclarecimentos quanto ao **ANEXO 03**. Foram identificados valores não contabilizados na planilha, resultando uma diferença de R\$ 84.806,58 (oitenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). Os itens identificados seguem em anexo.

Atenciosamente.

Belém, 13 de novembro de 2017.



WILLIAM P. MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15125475-5

ITEM	SINAP	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL ITEM	DIFERENÇA (-)
					MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.		
3		DEMOLICÕES E REMOÇÕES								RS 0,00
31	73899/2	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m3	10,00		RS 12,76	RS -	RS 127,60	RS 127,60	RS 0,00
32		Remoção das instalações elétricas pré existentes que não serão reaproveitadas.	vb	1,00		RS 400,00	RS -	RS 400,00	RS 400,00	RS 0,00
33		Remoção das instalações de ar condicionado	vb	1,00		RS 320,00	RS -	RS 320,00	RS 320,00	RS 0,00
34	73801/1	Remoção de piso korudur	m2	60,00		RS 2,98	RS -	RS 178,80	RS 178,80	RS 0,00
35		Remoção de forro	m2	60,00		RS 1,64	RS -	RS 98,40	RS 98,40	RS 0,00
36		Remoção do conjunto balancim em vidro e grade de ferro	und	1,00		RS 1,34	RS -	RS 1,34	RS 1,34	RS 0,00
37		Remoção de porta em madeira	und	2,00		RS 1,34	RS -	RS 2,68	RS 2,68	RS 0,00
		TOTAL DO ITEM							RS 1.124,80	RS 4,02
										RS 0,00
										RS 0,00
7		PAREDES E PAINÉIS								RS 0,00
71	87523 / 93182	Alvenaria de tijolo cerâmico furado, espessura de 15 cm, inclusive vergas e contra-vergas.	m2	2,40	RS 106,30	1.560,00	RS 255,12	RS 23,71	RS 278,83	RS 3.720,29
		TOTAL DO ITEM							RS 278,83	RS 3.720,29
										RS 0,00
										RS 0,00
10		RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS								RS 0,00
101		Rodapé em granito Branco Mediterrâneo, peças de 10x2x100cm com arestas boleadas, acabamento polido na face frontal e topo.	mt	35,00	RS 150,00	RS 1,25	RS 5.250,00	RS 43,75	RS 5.293,75	RS 0,00
102		Soleira em granito Branco Mediterrâneo, e=2cm, largura e comprimento variável, de acordo com o vão de porta, arestas retas, acabamento polido nas faces aparentes.	mt	288	RS 150,00	RS 2,37	RS 374,40	RS 6,83	RS 381,23	RS 43.501,33
		TOTAL DO ITEM							RS 6.674,98	RS 43.501,33
										RS 0,00
										RS 0,00
11		ESQUADRIAS								RS 0,00
111		PVT-1 - Porta em vidro temperado incolor, e=10mm, dimensão 1,00x2,10m, uma folha, com bandeira nas dimensões de 1,00 x .60 m, instalação com acessórios e ferragens, acabamento cromado, fabricação Dorma Glass ou similar.	und	1,00	RS 6.000,00	RS 21,50	RS 6.000,00	RS 21,50	RS 6.021,50	RS 0,00
112		PVT-2 - Painel fixo em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 1.84x2.70 m, instalação com acessórios e ferragens acab. cromado fab. Dorma Glass ou similar	und	1,00	RS 7.000,00	RS 21,50	RS 7.000,00	RS 21,50	RS 7.021,50	RS 0,00
113		PVT-3 - Porta em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 1.40x2.10 m, (sendo duas folha de abrir), instalação com acessórios e ferragens acab. cromado fab. Dorma Glass ou	und	1,00	RS 5.000,00	RS 21,50	RS 5.000,00	RS 21,50	RS 5.021,50	RS 0,00
114		PVT-4 - Painel fixo em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 5.82x0.60 m, instalação com acessórios e ferragens acab. cromado fab. Dorma Glass ou similar	und	1,00	RS 3.000,00	RS 21,50	RS 3.000,00	RS 21,50	RS 3.021,00	RS 0,50
		TOTAL DO ITEM							RS 18.064,50	RS 3.021,50
										RS 0,00
										RS 0,00
12		PINTURA								RS 0,00
121		Sistema de pintura acrílica acabamento acetinado(R1), na cor Choice Cream ref. SW 6357 Fab. Sherwin Williams ou similar.	m2	174,00	RS 80,00	RS 12,00	RS 13.920,00	RS 2.088,00	RS 16.008,00	RS 0,00
124		Sistema de pintura com tinta PVA (F1), na cor Branco, Sherwin Williams ou similar, com emassamento.	m2	60,00	RS 30,00	RS 5,00	RS 1.800,00	RS 300,00	RS 2.100,00	RS 0,00
		TOTAL DO ITEM							RS 2.100,00	RS 16.008,00

TOTAL NÃO CONTABIL TOTAL	RS 66.255,14
BDI NÃO CONTABILIZADO	RS 18.551,44
TOAL GERAL NÃO CONTABILIZADO	RS 84.806,58

ITEM	SINAP	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL ITEM
					MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	
9.2	87757	Regularização de base para revestimento de piso traço 1:5, espessura de 3cm.	m²	60,00	R\$ 15,00	R\$ 5,94	R\$ 900,00	R\$ 356,40	R\$ 1.256,40
9.3		Piso em Korodur com 10cm de espessura, acabamento polido e aplicação de duas demãos de resina incolor Acgua Super antiderapante, fabricação SHERWIN WILLIAMS ou similar	m²	60,00	R\$ 130,00	R\$ 23,48	R\$ 7.800,00	R\$ 1.408,80	R\$ 9.208,80
TOTAL DO ITEM									R\$ 12.171,60
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS								
10.1		Rodapé em granito Branco Mediterrâneo, peças de 10x2x100cm com arestas boleadas, acabamento polido na face frontal e topo.	mt	35,00	R\$ 150,00	R\$ 1,25	R\$ 5.250,00	R\$ 43,75	R\$ 5.293,75
10.2		Soleira em granito Branco Mediterrâneo, e=2cm, largura e comprimento variável, de acordo com o vão de porta, arestas retas, acabamento polido nas faces aparentes.	mt	2,88	R\$ 150,00	R\$ 2,37	R\$ 374,40	R\$ 6,83	R\$ 381,23
TOTAL DO ITEM									R\$ 5.674,98
11	ESQUADRIAS								
11.1		PVT-1 - Porta em vidro temperado incolor, e=10mm, dimensão 1,00x2,10m, uma folha, com bandeira nas dimensões de 1.00 x .60 m, instalação com acessórios e ferragens, acabamento cromado, fabricação Dorma Glass ou similar.	und	1,00	R\$ 6.000,00	R\$ 21,50	R\$ 6.000,00	R\$ 21,50	R\$ 6.021,50
11.2		PVT-2 - Pannel fixo em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 1.84x2,70 m, instalação com acessórios e ferragens acab. cromado fab. Dorma Glass ou similar	und	1,00	R\$ 7.000,00	R\$ 21,50	R\$ 7.000,00	R\$ 21,50	R\$ 7.021,50
11.3		PVT-3 - Porta em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 1.40x2.10 m, (sendo duas folha de abrir), instalação com acessórios e ferragens acab. cromado fab. Dorma Glass ou similar	und	1,00	R\$ 5.000,00	R\$ 21,50	R\$ 5.000,00	R\$ 21,50	R\$ 5.021,50
11.4		PVT-4 - Pannel fixo em vidro temperado incolor, esp. 10 mm, dim. 5.82x0.60 m, instalação com acessórios e ferragens acab. cromado fab. Dorma Glass ou similar	und	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 21,50	R\$ 3.000,00	R\$ 21,50	R\$ 3.021,00
TOTAL DO ITEM									R\$ 18.064,50
12	PINTURA								
12.1		Sistema de pintura acrílica acabamento acetinado(R1), na cor Choice Cream ref. SW 6357 Fab. Sherwin Williams ou similar.	m²	174,00	R\$ 80,00	R\$ 12,00	R\$ 13.920,00	R\$ 2.088,00	R\$ 16.008,00
12.4		Sistema de pintura com tinta PVA (F1), na cor Branco, Sherwin Williams ou similar, com emassamento.	m²	60,00	R\$ 30,00	R\$ 5,00	R\$ 1.800,00	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00
TOTAL DO ITEM									R\$ 2.100,00
13	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA								
13.1		Equipamentos Condicionadores de Ar							